

PRECIZARI PRIVIND PORNIREA MOTOFIERASTRAIELOR PROFESIONALE MAKITA DCS 6401, EA 7300P, EA 7900P, PREVAZUTE CU VALVA PENTRU DECOMPRESIE

Va rugam sa cititi cu atentie precizarile de mai jos. Ele au menirea sa va ajute sa preveniti situatiile nedorite in care nu reusiti sa porniti un fierastrau din gama precizata, in fata unui client. Asemenea evenimente nu sunt de dorit pentru ca ele atrag imediat parerea ca produsul este necorespunzator.

Respectati cu strictete ordinea in care faceti urmatoarele operatii pentru pornire:

A. Pornirea unui fierastrau cu motorul rece

1. Trageti socul complet.
2. Impingeti butonul de aprindere (start) in directia sagetii.
3. Trageti incet de manerul demaror pana cand simtiti ca snurul se blocheaza.(pistonul se afla la punctul mort interior)
4. Apasati valva de decompresie
5. Trageti acum de snur repede si puternic pana cand auziti prima explozie (tendinta de pornire a motorului)
6. Apasati din nou valva de decompresie
7. Impingeti (introduceti) complet socul
8. Trageti din nou de manerul demaror pana cand fierastraul porneste
9. Dupa pornirea motorului accelerati brusc si apoi eliberati rapid acceleratia pentru a aduce motorul la turatia de relanti, in caz contrar putandu-se distruge ambreiajul.

B. Pornirea unui fierastrau cu motorul cald

Se procedeaza ca in cazul pornirii la rece cu diferenta ca socul se trage si apoi se impinge la loc inainte de start.

C. Oprirea fierastraului

Se impinge butonul de aprindere (start) in directia pozitiei "STOP"

NOTA: CITITI CU ATENTIE IN MANUALUL CU INSTRUCIUNILE DE FUNCTIONARE LA PAGINA 16 SI RECOMANDATI ACEST LUCRU SI UTILIZATORULUI, DUPA CE I-ATI PUS IN FUNCTIUNE MOTOFIERASTRAUL SI L-ATI INSTRUIT.